


澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

105年 12月

游泳場所名稱	抽驗日期	PH值		自由有效餘氯		結合餘氯		細菌檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	細菌數		大腸桿菌群數		
澎湖縣縣立游泳池 小池	105 12 30		8.5	1.04				0 CFU/ml		陰性		標準值(加氯消毒者)： 1. PH值為 6.5 - 8.0。 2. 自由有效餘氯為 1 - 3 PPM。 3. 結合餘氯為不得超過 1 PPM或自由有效餘氯的二分之一。(以DPD法檢測) 細菌檢驗： 1. 總菌落數(35±1℃)經 48±3小時培養後，每 1 ml應低於 500CFU。 2. 大腸桿菌群數為每100 ml水之含量，應低於 1 CFU(或1.1MPN)。 TNTC：「too numerous to count」意為菌落數太多無法計數。  ※ PH值、自由有效餘氯、結合餘氯數值由衛生稽查員於現場測得。
(大池) 右上角								34 CFU/ml		陰性		
(大池) 左上角								8 CFU/ml		陰性		
(大池) 右下角								6 CFU/ml		陰性		
(大池) 左下角								2 CFU/ml		陰性		
百世多麗附設游泳 SPA池												
(大池) 右上角												
(大池) 左上角												
(大池) 右下角												
(大池) 左下角												
澎湖縣縣立游泳館 小池	105 12 30	7.6		1.1				40 CFU/ml		陰性		
(大池) 右上角								1 CFU/ml		陰性		
(大池) 左上角								5 CFU/ml		陰性		
(大池) 右下角								5 CFU/ml		陰性		
(大池) 左下角								1 CFU/ml		陰性		
福朋飯店附設游泳 SPA池	105 12 30		8.44	2.14				0 CFU/ml		陰性		
右上角								18 CFU/ml		陰性		
左上角								2 CFU/ml		陰性		
右下角								1 CFU/ml		陰性		
左下角								1 CFU/ml		陰性		
雅霖大飯店附設游泳池 小池												
上池												
下池												