


澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

106年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	PH值		自由有效餘氯		結合餘氯		細菌檢驗				備註	
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	細菌數		大腸桿菌群數			
								合格	不合格	合格	不合格		
澎湖縣縣立游泳池 小池	106	7.5		2.52				0 CFU/ml		陰性		標準值(加氯消毒者)： 1. PH值為 6.5 - 8.0。 2. 自由有效餘氯為 1 - 3 PPM。 3. 結合餘氯為不得超過 1 PPM或自由有效餘氯的二分之一。(以DPD法檢測) 細菌檢驗： 1. 總菌落數(35±1℃)經 48±3小時培養後，每 1 ml應低於 500CFU。 2. 大腸桿菌群數為每100 ml水之含量，應低於 1 CFU(或1.1MPN)。 TNTC：「too numerous to count」意為菌落數太多而無法計數。 	
(大池) 右上角								5 CFU/ml		陰性			
(大池) 左上角	05							0 CFU/ml		陰性			
(大池) 右下角	26							1 CFU/ml		陰性			
(大池) 左下角								320 CFU/ml		陰性			
百世多麗附設游泳 SPA池	106	6.98		0.76				0 CFU/ml		陰性			※ PH值、自由有效餘氯、結合餘氯數值由衛生稽查員於現場測得。
(大池) 右上角								0 CFU/ml		陰性			
(大池) 左上角	05							2 CFU/ml		陰性			
(大池) 右下角	26							0 CFU/ml		陰性			
(大池) 左下角								0 CFU/ml		陰性			
澎湖縣縣立游泳館 小池	106	7.5		2.52				0 CFU/ml		陰性			
(大池) 右上角								13 CFU/ml		陰性			
(大池) 左上角	05							20 CFU/ml		陰性			
(大池) 右下角	26							11 CFU/ml		陰性			
(大池) 左下角								35 CFU/ml		陰性			
福朋飯店附設游泳 SPA池	106	7.86		2.18					TNTC	陰性			
右上角								1 CFU/ml		陰性			
左上角	05							12 CFU/ml		陰性			
右下角	26							3 CFU/ml		陰性			
左下角								2 CFU/ml		陰性			
雅霖大飯店附設游泳池 小池	106	7.83		2.5				30 CFU/ml		陰性			
上池	05							20 CFU/ml		陰性			
下池	26							30 CFU/ml		陰性			



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

106年 5月

游泳場所名稱	抽驗日期	PH值		自由有效餘氯		結合餘氯		細菌檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	細菌數		大腸桿菌群數		
								合格	不合格	合格	不合格	
國立海事水產職校	106	7.83			0.77			4 CFU/ml		陰性		標準值(加氯消毒者)： 1. PH值為 6.5 - 8.0。 2. 自由有效餘氯為 1 - 3 PPM。 3. 結合餘氯為不得超過 1 PPM或自由有效餘氯的二分之一。 (以DPD法檢測) 細菌檢驗： 1. 總菌落數(35±1℃)經 48±3小時培養後，每 1 ml應低於 500CFU。 2. 大腸桿菌群數為每100 ml水之含量，應低於 1 CFU(或1.1MPN)。 TNTC：「too numerous to count」意為菌落數太多無法計數。 106.5.31 ※ PH值、自由有效餘氯、結合餘氯數值由衛生稽查員於現場測得。
右上角	05							6 CFU/ml		陰性		
左上角	26							240 CFU/ml		陰性		
右下角								210 CFU/ml		陰性		
左下角												
					</							

