

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

108年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	108	7.5		1.9		0 CFU/mL		陰性		
(大池) 右上角						1 CFU/mL		陰性		
(大池) 左上角						8 CFU/ml		陰性		
(大池) 右中角	08					3 CFU/ml		陰性		
(大池) 左中角						0 CFU/ml		陰性		
(大池) 右下角						17 CFU/ml		陰性		
(大池) 左下角	07					0 CFU/ml		陰性		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

108年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	108	6.7		2.8		18 CFU/ml		陰性		
(小池) 左上角						1 CFU/ml		陰性		
(小池) 右下角						0 CFU/ml		陰性		
(小池) 左下角						0 CFU/ml		陰性		
(大池) 右上角	08					70 CFU/ml		陰性		
(大池) 左上角						1 CFU/ml		陰性		
(大池) 右中角						22 CFU/ml		陰性		
(大池) 左中角						61 CFU/ml		陰性		
(大池) 右下角	07					70 CFU/ml		陰性		
(大池) 左下角						24 CFU/ml		陰性		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

108年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	108	6.9		3.0		400 CFU/mL		陰性		
(大池) 右上角						6 CFU/ml		陰性		
(大池) 左上角						1 CFU/ml		陰性		
(大池) 右中角	0 CFU/ml						陰性			
(大池) 左中角	1 CFU/ml						陰性			
(大池) 右下角	0 CFU/ml						陰性			
(大池) 左下角	3 CFU/ml						陰性			

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

108年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA池	108	6.7			0.3	30 CFU/ml		陰性		
(大池) 右上角						0 CFU/ml		陰性		
(大池) 左上角						0 CFU/ml		陰性		
(大池) 右中角	08					0 CFU/ml		陰性		
(大池) 左中角						1 CFU/ml		陰性		
(大池) 右下角						0 CFU/ml		陰性		
(大池) 左下角	07					0 CFU/ml		陰性		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。




※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

108年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA池	108			1.7						
(大池) 右上角										
(大池) 左上角										
(大池) 右中角	08									
(大池) 左中角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	14									

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

108年 8月

106年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	108	6.7		2.0		420 CFU/ml		陰性		
(大池) 右上角						55 CFU/ml		陰性		
(大池) 左上角						21 CFU/ml		陰性		
(大池) 右中角	08					2 CFU/ml		陰性		
(大池) 左中角						6 CFU/ml		陰性		
(大池) 右下角	07					2 CFU/ml		陰性		
(大池) 左下角						2 CFU/ml		陰性		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

108年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池(小池) 右上角	108	7.4		1.0		43 CFU/ml		陰性		
(小池) 右中角						45 CFU/ml		陰性		
(小池) 右下角						48 CFU/ml		陰性		
(小池) 左下角						24 CFU/ml		陰性		
(大池) 右上角	08					1 CFU/ml		陰性		
(大池) 左上角						0 CFU/ml		陰性		
(大池) 右中角						1 CFU/ml		陰性		
(大池) 左中角						6 CFU/ml		陰性		
(大池) 右下角	07					28 CFU/ml		陰性		
(大池) 左下角						1 CFU/ml		陰性		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

