

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

109年 2月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
						總菌落數		大腸桿菌群數		
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	109 02 12	8.0		2.3		0 CFU/mL		陰性		
(大池) 右上角						0 CFU/mL		陰性		
(大池) 左上角		8.0		2.1		0 CFU/mL		陰性		
(大池) 右下角						0 CFU/mL		陰性		
(大池) 左下角	12					0 CFU/mL		陰性		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1-3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局

109.2.15

檢驗科

標準值(加氯消毒者):

- 1、pH值為 6.5 - 8.0。
 - 2、自由有效餘氯應為 1-3 PPM 範圍內。
 - 3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
 - 4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。
- ※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
- ※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

109年 2月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗						備註
						總菌落數		大腸桿菌群數				
		合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格			
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	109					1 CFU/ml		陰性				
SPA熱池						29 CFU/ml		陰性				
(大池) 右上角						0 CFU/ml		陰性				
(大池) 左上角						0 CFU/ml		陰性				
(大池) 右下角	02	7.8		1.8		0 CFU/ml		陰性				
(大池) 左下角						0 CFU/ml		陰性				
(大池) 左下角						0 CFU/ml		陰性				
(大池) 左下角	12											

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1-3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局

109.2.15

檢驗科

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1-3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

109年2月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌	菌群數	
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池(小池) 排水口	109	7.6			5.0	合格	0 CFU/ml	合格	陰性	
(小池)						0 CFU/ml	陰性			
(大池) 右上角						0 CFU/ml	陰性			
(大池) 左上角						0 CFU/ml	陰性			
(大池) 右下角	02		4.4	2.1		0 CFU/ml	陰性			
(大池) 左下角						0 CFU/ml	陰性			
						4 CFU/ml	陰性			
(大池)	12									

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/ml。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100ml。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/ml)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣衛生局

109.2.15

檢驗科



澎湖縣政府衛生局稽查游泳池所水質抽驗結果清冊

109年 2月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註	
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數		大腸桿菌群數			
						合格	不合格	合格	不合格		
澎澄飯店附設游泳池(小池) 排水口	109 02 20										
(小池)											
(大池) 右上角											
(大池) 左上角											
(大池) 右下角		7.2									
(大池) 左下角											

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1-3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。