

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	110									
(大池) 右上角	8	8.0		2.5		5		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角	11					4		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	110	7.1		2.3		<1		<1		
(小池) 左上角						6		<1		
(小池) 右下角						<1		<1		
(小池) 左下角						<1		<1		
(大池) 右上角	8				3		<1			
(大池) 左上角					3		<1			
(大池) 右下角					<1		<1			
(大池) 左下角					<1		<1			

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	110									
SPA熱池										
(大池) 右上角	8	7.4		2.2		2		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角	11					3		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	110									
（戲水池）右下角										
（大池）右上角	8	7.2		3.0		2		<1		
（大池）左上角						<1		<1		
（大池）右下角	11					2		<1		
（大池）左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	110									
(大池) 右上角	8	7.9		1		1		<1		
(大池) 左上角	25					1		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						1		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	110	7.2		2.3		4		<1		
(小池) 左上角						4		<1		
(小池) 右下角						1		<1		
(小池) 左下角						<1		<1		
(大池) 右上角	8	7.2		2.1		<1		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註			
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)					
						合格	不合格	合格	不合格				
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	110												
SPA熱池													
(大池) 右上角	8	7.2			5	166		<1					
(大池) 左上角						110		<1					
(大池) 右下角	25								314			<1	
(大池) 左下角									187			<1	

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	110									
SPA熱池										
(大池) 右上角	8			1.73						
(大池) 左上角										
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	31									

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	110									
（戲水池）右下角										
（大池）右上角	8	7.5		1.76		5		<1		
（大池）左上角						1		<1		
（大池）右下角	<1						<1			
（大池）左下角	25					1		<1		
標準值(加氯消毒者)： 1、pH值為 6.5 - 8.0。 2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。 3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。 4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。 ※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。 ※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。										

澎湖縣政府
衛生局
110.8.27
檢驗科



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

110年 8月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池(小池)	110 8 25									
(大池) 右上角						4		<1		
(大池) 左上角						8		<1		
(大池) 右下角						3		<1		
(大池) 左下角						2		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府
衛生局
110.8.27
檢驗科

